

X 射线异物检查用试样 使用说明书

无：JIMA-D025-PF：2016

1. 概要

本说明书是 X 射线透视异物检查仪(X 射线设备)用试样的使用说明。在使用此试样时请熟读本说明书。

2. 用途

本试样的用途是维护、管理 X 射线透视异物检查仪性能。

- 通过试样可建立自身的质量管理基准，定期对 X 射线设备灵敏度进行确认。

3. 使用条件

请在以下温度、湿度范围内使用。

- 温度 - 10°C ~ 60°C，湿度 85%以下

4. 保存条件

请在以下温度、湿度范围内加以保存。

- 温度 - 10°C ~ 60°C，湿度 85%以下
- 如果长时间直接暴露在日光、紫外灯及荧光灯下，试样和台纸会变色。

5. 注意事项

- 开始使用前，请确认试样无裂缝、封口处无剥离、试样没有从台纸上脱落。如果有上述损伤，请立即停止使用、并更换新试样。
- 请不要弯曲、卷绕试样，因为这样会导致纸部剥离、使试样脱落。
- 不要直接接触食品，以及水分、油分、药品等，因为其中的水份会浸透纸部使其剥离。(请放入塑料防水食品袋中使用。)
- 如果环境条件不符合上述使用、保存条件，会导致试样失效。
- 请根据需要消毒使用试样。
- 如果废弃试样，请遵照《工业废弃物处理法》对其妥善处理。

6. 使用方法

- 请预测可能会混入的异物，适当选择与异物相近的试样进行试验。
- 使用前请确认试样没有损坏。
- 如出现以下情况，请务必调整、确认试样灵敏度。当试样被长期放置后使用时、当实验检查顺序被改变时、当试样开始和结束使用的时间间隔过长时，以及当更换检查对象品种时。
- 调整试样时的条件请与实际检查条件保持一致（环境温度 / 湿度，被检物温度等），确认设备的灵敏度。
- 对于不同的被检物，因试样放置的方向，位置不同，灵敏度会有不同。

* 因灵敏度受以下原因影响，请在相同条件下使用。

- ◆ 试样的放置位置
- ◆ 试样的放置方向
- ◆ 试样的材质
- ◆ 试样的大小，长短
- ◆ X 射线源与试样的距离
- ◆ 传送带的速度
- ◆ X 射线设备的设定条件 (X 射线管电压 / X 射线管电流 / 照射时间等)

※ 实际的试样使用方法，请向出售试样的 X 射线设备厂家进行咨询。

※ 本试样是消耗品，请适时更换新品。

日本检查机器工业会

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3-2-5

TEL: 03 - 3288 - 5080 FAX: 03 - 3288 - 5081

E-mail rttp@jima.jp URL <http://www.jima.jp>